

Queue Number 2707051

Transaction Date 01 Sep 2026, 15:13:59

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
95466997 (CC10021) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	5TFUW5F10A*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Tundra
Model Year	2010
Color	White
Mileage	122528 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR BOTH SIDE & FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED DENT SCRATCHES , PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Pillars	RIGHT SIDE C/ PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	BOTH SIDE MIDDLE CHASSIS PORTION BULGED,RUSTY HOLE, CRACKED	الشاسيه

03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED PARTS GETTING RUSTY, MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك

04 Exhaust System	نظام العادم
04.A Modification	تعديلات
04.B Other	اخرى

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING , CRACKED	كشف الضباب
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PORTION SCRATCHES	المرايا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Sun Visor	EXTRA COVER , LEFT SIDE PORTION CUT	حاجب الشمس
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	WORN OUT , LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	21:10	Start Time:
وقت الانتهاء:	21:23	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	256	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29415429	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	30-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	28-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	30-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	12 min 27 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة تحويل:	58624255	Transfer Certificate:
رقم القاعدة:	5TFUW5F10AX157002	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	TUNDRA تنديرا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	197189 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NONE	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2750 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2150 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2010	Model Year:
قوة المحرك:	381	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً في 12 شهر)

 10378 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 1068 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 4283 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 2.6 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
---	--	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 20 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 5 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 1 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 1 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك تختلف في حجم المحرك	3500	5700	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

front both side inner chassis minor rusty and bulged ...rear left fender repaired.. underneath getting minor rusty..minor engine oil leaking

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 47564	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29415429	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 30/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 30/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

