



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	26 May 2022, 16:17:01
Transaction Number	53308011 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTMHT09J2B5101259
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2011
Color	White
Mileage	283731 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.B Floor	UNDER FLOOR PARTS THICK RUST PROOFED	الارضية
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
03.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
04.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
04.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Chassis Condition		الشاصي

DEFECT	REMARKS	
05.A Chassis	CHASSIS THICK RUST PROOFED , VISIBLE OK	الشاسيه
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BOTH SIE LOWER ARM /REAR CONTROL ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.