



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Jul 2022, 18:09:12
Transaction Number	56919059 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JN8AY25Y5C9032910
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2012
Color	White
Mileage	101038 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.B Fenders	FRONT FENDER REFITTED	مدكار
01.C Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.D Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAF FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
02.B Mirror	RIGHT SIDE AUTO FOLDING NOT WORKING	المرابا
02.C Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018/2020 CRACKED	الاطار الخلفي
04 Engine Condition		المحرك

DEFECT	REMARKS	
04.A Visual Engine Condition	OIL LEAK & REFITTED,ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
04.B Smoke	BLACK SMOKE	دخان
04.C Mount	MOUNT BUSH CRACKED	كرسي
05 Transmission Condition		الجير
05.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK & REFITTED	حالة الجير النظري
05.B Gear Box Mount	MOUNT BUSH CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CRACKED	مفصل كروي
07 Steering Condition		المقود
07.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07.C Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	DRIVER SEAT SIDE COVER LOOSE	حالة المقاعد
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	OK/ CHASSIS FRAME GETTING MINOR RUSTY .OILY	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.