

Queue Number 2646553

Transaction Date 15 Aug 2026, 11:35:52

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
29427284 (CC10006) (CC10006)

Vehicle Details

Chassis Number	2C3CDZAG5J*****
Specification	USA Imported
Make	Dodge
Model	Challenger
Model Year	2018
Color	Grey
Mileage	113159 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, PORTION RUSTY, QUATER PANEL, WHEEL ARCH REPAIRED	الارضية
01.D Pillars	DOOR PILLAR, POST,ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.E Other	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED, DENT, GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
03.B Other	ELICTRIC ISSUE	اخرى
03.C Engine Visual Condition	SHAKING,REFITTED,OIL WET,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Exhaust System نظام العادم

04.A Modification	CUT, REWELDED, NOISY	تعديلات
-------------------	----------------------	---------

05 Transmission Condition الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING, REFITTED,OIL WET,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CRACKED	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae