



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	04 Dec 2022, 13:37:13
Transaction Number	19961997 (CC10010)	Queue Number	634295



Chassis Number	1C4RDJDG5FC895582
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Dodge
Model	Durango
Model Year	2019
Color	White
Mileage	01 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bonnet	NOT OPEN ,ENGINE COMPARTMENT NOT CHECKED .	غطاء المحرك
01.B Bumper	MISALIGN DAMAGED.	دعامة
01.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.D Paint	MINOR DNETS SCRATCHES ON BODY .	الصبغ
01.E Doors	CENTER LOCKED .ALL LDOORS NOT OPEN ,INTERIOR NOT CHECKED .	أبواب
01.F Floor	UNDER FLOOR COVERED , CHECKED VISIBLE AREA OK,PORTION DENT	الارضية
01.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.H Vehicle Year Model	VEHICLE MODEL ASPER VIN NUMBER MODEL OF YEAR 2015.	سنة صنع المركبة
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED ,	حالة الجير النظرى
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الامامي
03.C Rims Condition	OUT OF ALIGN.	حالة الجنوط
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	VISIBLE AREA OK	الشاسيه
04.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY DASH BOARD.	رقم القاعدة
05 Lights		الاضاءة
05.A Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الانارة
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
06.B Suspension Subframe	REAR LEFT SIDE CONTROL ARM BEND ,TIRE MISALIGNED.	
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING . OIL LEAK	حالة المحرك النظري
09 Exhaust System		نظام العادم
09.A Other	EXHAUST PIPE BEND, MOUNTING DISCONNECTED	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.