

Queue Number

2771516

Transaction Date

18 Sep 2026, 12:21:54

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

32296740 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8BT05Y54*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	X-Trail
Model Year	2004
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	PORTION REPAIRED, PORTION REPAINTED, DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY ON BODY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	BACK PANEL, QUATER PANEL REPAIRED, UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT, SPARE WHEEL HOUSING HOLE	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED, BEND	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED, EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED, EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Steering Box	LEAK	جهاز المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
10.D Odometer reading	NOT SHOWING, SCREEN DAMAGED	قراءة عداد المسافات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae