

Queue Number 2630710

Transaction Date 08 Aug 2026, 11:55:01

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
52863749 (CC10010) (CC10008)

Vehicle Details

Chassis Number	MNTBDOES1G*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Navara
Model Year	2016
Color	White
Mileage	133665 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION RUSTY ,PORTION FADED ,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS HEAVELY RUSTY	صدأ
01.C Floor	RUNNING BOARD FLOOR PORTION REPAIRED RUSTY	الارضية

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	COMPLETE CHASSIS FRAME HEAVELY RUSTY WEAK BULGED .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA RUSTY.	رقم القاعدة

03 Engine Condition المحرك

03.A Smoke	WHITE.	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL WET PARTS RUSTY PORTION PAINTED ABNORNMAL NOISY .	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED PARTS RUSTY PORTION PAINTED ,GET JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2022, RIGHT SIDE CRACK	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	TANK CAP MISSING	اخرى
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	CRACK	الضوء الخلفي
08.C Indicator & Hazard light	FRONT LEFT SIDE INDICATOR LENS IN FENDER MISSING	الاشارات
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	GETTING SPONGY.	دواسة الفرامل
09.B Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	WEAK	ممتص الصدمات
10.B Leaf Spring	BUSHES CUT ,LEAF SPRING MISALIGNED.	ازرع عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10.C Arms	BUSHES CRACKED .	
10.D Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES CRACKED ,	
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,WATER FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
11.C Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	14:10	Start Time:
وقت الانتهاء:	14:18	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	188	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29251399	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	12-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	10-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	12-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	8 min 35 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	MNTBDOES1G6631797	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	NAVARA نافارا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	133665 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Thailand تايلاند	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	QR25597623Q	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2650 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1820 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2016	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور ال أمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading
5 %	10 %	4 %	0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
2 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Vehicle Floor الأرضية	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
REPAIR RUSTY HOLE IN FLOOR		
Chassis الهيكل	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
CLEAN CHASSIS FOR RECHECK		
VIN رقم تعريف المركبه	Rusted بها صدأ	Major رئيسي
CLEAN VIN PUNCHING FOR RECHECK		
Dip beams(Low Beams) headlight أضواء شعاع منخفضة الرأس	Lens cracked, broken or faded العدسة متصدعة، مكسورة أو باهتة	Major رئيسي
CLEAN HEAD LAMP LENSE		
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات ، الشفرات ، الوشرات	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) نراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE WIPER BLADE		
Paint الصبغ	Totally faded الطلاء باهت بشكل كامل	Major رئيسي
REPAINT		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	3500	2500	

شهادة فحص المركبة

Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29251399	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 12/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهما إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

