

Queue Number 2870341

Transaction Date 15 Oct 2026, 16:43:16

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
57455667 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	WDDWF4FB8H*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	C 250
Model Year	2017
Color	White
Mileage	113161 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALLY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	CENTER FLOOR NOT VISIBLE	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS END REPAIRED EDGE DENT,BOTH SIDE COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Belt	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING	حزام الأمان
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY OIL WET,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING MESSAGE	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	الزرع
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Mirror	CENTER MIRROR COVER LOOSE	المرآيا
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القيادة
09.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
09.E Air Bag	REFITTED	وسائد هوائية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب



وقت البدء:	13:49	Start Time:
وقت الانتهاء:	14:04	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	175	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29862413	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	14-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	12-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	14-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	15 min 11 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	WDDWF4FB8HR264489	Chassis No.:
نوع المركبة:	MERCEDES مرسيدس	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	C-CLASS سي كلاس	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	113158 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	South Africa جنوب أفريقيا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	27492030894485	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1950 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1450 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2017	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Tire الطّار	Cracked متشقّق	Major رئيسي
CHANGE FRONT RIGHT SIDE		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلفت في حجم المحرك	4700	2000	

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks

BULKHEAD . FRONT BUMPER . BOTH SIDE FENDER , FRAME / BUMPER SUPPORT ,LEFT SIDE FRAME MEMBER END , CROSS MEMBER ,BONNET , BACK PANEL REPAIRED / FRONT BOTH SIDE CRASS BOX REFITTED / MINOR DENT SCRATCHES /

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	48053	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29862413	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	70 AED Paid On 14/10/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 14/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :