

Queue Number	2411705	Transaction Date	25 May 2026, 14:13:21
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	80371263 (CC10006) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6AS0J*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2018
Color	White
Mileage	302089 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.E Windshield	FRONT SPOT CRACKED	زجاج
01.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL WET,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	REAR SEAT MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK, REFITTED, OIL WET	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Gear Shifting Lever	GEAR LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae