

Queue Number

2818521

Transaction Date

30 Sep 2026, 12:28:16

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

77761230 (CC10008) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	MNTBB7A90E*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sentra
Model Year	2014
Color	White
Mileage	233129 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR BOTH SIDE & FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	RUNNING BOARD ,FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , HOOK COVER MISSING , REAR LEFT SIDE LIGHT COVER DAMAGED	دعامية
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Sign of back accident	BACK PANEL MINOR DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION END BEND	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,OIL LEAK ,REFIITED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK,OIL LEAK ,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE LOOSE	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,WATER FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	NO CHECK	المكيف
11.C Roof Ceiling	DIRTY	بطانه السقف
11.D Odometer reading	DISPLAY PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae