CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3007855
Transaction Date	20 Nov 2026, 14:07:29
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	39095171 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JTDBZ42EX9*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2009
Color	White
Mileage	218245 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY GETTING FADED	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE NOT OPEN	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	REAR LEFT SIDE CHASSIS KINK DENT / PORTION GETTING RUSTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PORTION CRACK	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REFITTED	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAM RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	REAR LEFT SIDE CHASSIS KINK DENT / PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
03.B Smoke	WHITE / BLACK MINOR	دخان
03.C Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Other	DENT	اخري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING , NOT ENGAGED PROPERLY , PARTS GETTING RUSTY , HOUSING BOLT MISSING , REFITTED , OIL PAN DENT	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2024 WORN OUT,RIGHT 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2023 CRACKED,RIGHT SIDE 2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,LEFT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07.B Brake Light	NOT WORKING	نور الفرامل
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	DUST COVER DAMAGED	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	SIGN OF LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTREIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
10.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING	المرايا
10.C AC Condition	OK,SIDE GRILL ADJUSTER MISSING	المكيف
10.D Dash Board	PORTION CRACK WORN OUT MELTED	لوحة القياده
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Gear Shifting Lever	SHIFT LOCK NOT WORKING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Start Time:	17:50	وقت البدء:
End Time:	17:55	وقت الانتهاء:
Lane:	04	رقم الحارة:
Token No.:	291	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 MUT 2026 29911980	رقم الشهادة:
Inspection Date:	19-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	17-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	19-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Al Mutakamela Alaweer Vehicle Testing المتكاملة العوير لفحص المركبات	مركز الفحص:
Total Time Taken:	5 min 10 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	JTDBZ42EX9J014087	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	TOYOTA تويوتا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	COROLLA كورولا	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	218242 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	3129323	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	1655 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1247 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2009	سنة التصنيع:
Horsepower:	141	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.

1.9 ton / طن | 4 | 8 | 12+

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً فى 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

10912 KM / كم	776 L / لتر	3112 AED / درهم	1.9 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading **1.47 %**	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS **2 %**	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle **8 %**	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle **8 %**

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
446 PPM VOL

ملاحظات الفحص: / Inspection Remarks:

BUMPER FRAME,RADIATOR SUPPORT FRAME,FENDER FRAME,BULKHEAD,QUARTER PANEL & TRUNK DOOR REPAIRED.

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	**0328,837**	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	**Registration Test** **فحص التسجيل**	اسم الخدمة :
Attempt No.:	**1**	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	**29911980**	رقم المعاملة :
Payment Method:	**Cash** **نقدي**	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	**170 AED Paid On 19/10/2026** **170 درهم وتم الدفع في تاريخ 19/10/2026**	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	**MARVILYN OGOC BARRANTES** **مارفيلين اوجوك بارانتيس**	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.