



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 27873049	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 15 JUL 2021 11:18:28	Plate Number	: 151322 EA
Queue Number	: 372552	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 2C3CDXBG2EH151322	Manufacturer/Model	: DODGE/CHARGER
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLUE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 117497

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.10 - Ties Rods, Bushes, Center Link, Left And Right		ربلات ذراع التوجيه
		B/S BUSHES CRACKED.
05 Body		الهيكل
05.07 - Floor		الارضية
		REAR SPARE WHEEL HOUSE,BACK PANEL,QUARTER PANELS REPAIRED.
06 General Items		الاشياء العامة
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
		DISCHARGED.
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاسي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجبر
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights		عطل في لوحة التحكم الالكتروني
		IN CLUSTER ENGINE LIGHT ON.
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		REAR QUARTER PANELS PORTIONS REPAIRED.

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية