



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20229161	Plate Category	:
Transaction Date	: 13 JUL 2020 10:48:46	Plate Number	:
Queue Number	: 195465	Import Doc. Ref.	: 70980 EA
Chassis Number	: 5UXFE83539L170980	Manufacturer/Model	: BMW/X5
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 112747

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Failed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
	REAR B/S SHOCK ABSORBER WEAK	
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
	ALL TIRE INNER CRACKE OLD	
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
	BODY PORTION MINOR SCRATCHES	
05.07 - Floor		الارضية
	UNDER BODY FULLY COVERD	
06 General Items		الاشياء العامة
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
	GEAR SHIFTING SHOCK AND DELAY SHIFTING	
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
	OK	
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
	REAR RHS Q/PANEL,TAIL DOOR PORTION REPAINTED	

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية