

Queue Number

2822989

Transaction Date

02 Oct 2026, 16:55:55

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

71903081 (CC10009) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number

2LMHJ5AT1C*****

Specification

GCC Specification

Make

Lincoln

Model

MKT

Model Year

2012

Color

Black

Mileage

202297 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Doors	REAR RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , REAR LEFT SIDE LIGHT COVER PORTION CRACK	دعامية
01.F Bonnet	SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FULLY COVERED, CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Brake Light	CENTER PORTION CRACK	نور الفرامل
07.C Fog light	NOT WORKING	كشف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	GET SPONGY	دواسة الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION CRACK , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	OK , REAR NOT WORKING	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Audio	SCREEN FADED , REAR LCD FADED	صوتيات
09.E Dash Board	LEATHER MINOR LOOSE , GLOVE BOX DAMAGED	لوحة القيادة
09.F Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Sunroof	NOT WORKING , CURTAIN DAMAGED	فتحت سقف
09.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae