



## Test Certificate

Site Number : 840-TASJEEL EM AUCTION Plate Code : 0

Transaction Number : 19076701 Plate Category : PRIVATE
Transaction Date : 29 JAN 2020 09:42:06 Plate Number : 4091 EA

Queue Number : 139788

Chassis Number : 3N1BC1A68BL354091 Manufacturer/Model : NISSAN/TIIDA

Engine Number :

Vehicle Class

Model Year : 2011
LIGHT VEHICLE Vehicle Color : WHITE

Import Doc. Ref.

Service / Indicator : DSC AUCTION

Statement of Vehicle Condition

| Defect                                   | Result | Remarks                               |                              |
|--|--------|---------------------------------------|------------------------------|
| AUTOMATIC TEST:                          |        |                                       |                              |
| 13 Brake System                          |        |                                       | لفر امل                      |
| 13.04 - Brake Test                       | Passed |                                       | حص الفر امل                  |
| 14 Exhaust Gas Test                      |        |                                       | ع<br>لغاز العادم والكربون    |
| 14.01 - Exhaust Gas Test                 | Passed |                                       | حص الغاز العادم-الكربون      |
| VISUAL TEST:                             |        |                                       |                              |
| 02 Steering And Suspension System        |        |                                       | عجلة القيادة ونظام التوصيلات |
| 02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes |        | FRONT SUSPENSION BUSHES WORN OUT      | تويصلات                      |
| 04 Tires Rims                            |        |                                       | <br>لاطارات والعجلات         |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires |        | ALL TIRE DOT 2018                     | لاطارات الامامية             |
| 05 Body                                  |        |                                       | لهيكل                        |
| 05.02 - Paint                            |        | BODY SCRATCH & DENT                   | لصبغ                         |
| 05.05 - Bumpers                          |        | MISALIGN                              | لاعامية                      |
| 05.08 - Chassis (Frame)                  |        | REAR CHASSIS END REPAIRED             | شاصية                        |
| 06 General Items                         |        |                                       | لاشياء العامة                |
| 06.12 - Seats Condition And Seats Fixing |        | INTERIOR PARTLY WORN OUT              | لمقاعد وحالتها وتثبيتها      |
| 06.14 - Transmission Condition           |        | ок                                    | عالة ناقل الحركة             |
| 06.16 - Engine Condition, Smoke          |        | MINOR OIL LEAK                        | عالة المحرك - الدخان         |
| 07 Remarks                               |        |                                       | للحظات                       |
| 07.04 - Others                           |        | 115946 KM                             | للحظات اخرى                  |
| 09 Auction                               |        |                                       | لفحص الكامل                  |
| 09.02 - Need Wheel Alignment             |        | VEHICLE PULLING TO LEFT WHILE DRIVING | حاجة الى ميز انية العجلات    |
| 09.15 - Sign Of Rear Accident            |        | BACK PANEL REPAIRED                   | ثر حادث في مؤخرة المركبة     |
| 09.16 - Sign Of Side Accident            |        | FRONT LEFT FENDER REPAIRED            | ثر حادث في جوانب المركبة     |
| 09.25 - Body Repainted                   |        | BODY PORTION PARTLY REPAINTED         | ثر صبغ في المركبة            |