



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	05 Jul 2022, 18:08:25
Transaction Number	75380139 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1FM5K8F80FGC43816
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Ford
Model	Explorer
Model Year	2015
Color	Silver
Mileage	176530 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Doors	REAR RIGHT SIDE REPAIRED, REPAINTED	أبواب
01.B Floor	FLOORING REPAIRED & PORTION DENT	الارضية
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	LEFT SIDE NOT COOLING & RIGHT SIDE OK	المكيف
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	OIL LEAK & REFITTED	حالة المحرك النظرى
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Mount	MOUNT BUSH CRACKED	كرسي الجير
04.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
04.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Chassis Condition		الشاصي

DEFECT	REMARKS	
05.A Chassis	OK	الشاسيه
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.