

Queue Number 2855844

Transaction Date 10 Oct 2026, 12:45:27

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
69410332 (CC10013) (CC10011)

## Vehicle Details

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Chassis Number    | 1GDDM19W2Y***** |
| Specification     | Imported        |
| Make              | GMC             |
| Model             | Safari          |
| Model Year        | 2001            |
| Color             | Black           |
| Mileage           | 118947 Miles    |
| Fuel Type         | Petrol          |
| Transmission Type |                 |
| No. Of Cylinders  | 6               |

| Condition | Remarks | الحالة |
|-----------|---------|--------|
|-----------|---------|--------|

| 01 Body                        |                                                               | جسم المركبة           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01.A Paint                     | BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES | الصبغ                 |
| 01.B Doors                     | RIGHT SIDE BOTH SKIRT LOOSE                                   | أبواب                 |
| 01.C Rusty                     | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                    | صدأ                   |
| 01.D Bumper                    | MISALIGN,PORTION CRACKED                                      | دعامية                |
| 02 Chassis Condition           |                                                               | الشاسي                |
| 02.A Chassis                   | CHASSIS FRAME GETTING RUSTY PORTION DENT                      | الشاسيه               |
| 03 Engine Condition            |                                                               | المحرك                |
| 03.A Engine Visual Condition   | OIL WET , COMPONENTS REFITTED                                 | الحالة النظرية للمحرك |
| 04 Seats Condition             |                                                               | المقاعد               |
| 04.A Seat Condition            | COVER PORTION CRACKED WORN OUT                                | حالة المقاعد          |
| 05 Exhaust System              |                                                               | نظام العادم           |
| 05.A Other                     | CUT REWELDED                                                  | اخرى                  |
| 06 Transmission Condition      |                                                               | الجير                 |
| 06.A Gear Box Visual Condition | COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY                     | الحالة النظرية للجير  |
| 06.B Road Test                 | NOT CHECKED                                                   | فحص على الطريق        |

| Condition                               | Remarks                                        | الحالة                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>07 Tires and Rims Condition</b>      |                                                | <b>الاطارات</b>            |
| 07.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2026                                 | الاطار الامامي             |
| 07.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2026                                 | الاطار الخلفي              |
| 07.C Rims Condition                     | MINOR DENT SCRATCHES                           | حالة الجنوط                |
| <b>08 Lights</b>                        |                                                | <b>الاضاءة</b>             |
| 08.A Head Light                         | LENS GETTING FADED                             | الاضاءة الرئيسية           |
| 08.B Tail Light                         | FADED                                          | الضوء الخلفي               |
| 08.C Indicator & Hazard light           | LEFT SIDE INDICATOR LIGHT MISSING              | الاشارات                   |
| 08.D Other                              | ALL LIGHTS STILL ON                            | اخرى                       |
| <b>09 Suspension System</b>             |                                                | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 09.A Leaf Spring                        | BUSHES DRY CRACK                               | ازرع                       |
| 09.B Arms                               | ARM BUSHES DRY CRACK                           |                            |
| <b>10 Steering Condition</b>            |                                                | <b>المقود</b>              |
| 10.A Steering Oil                       | OIL LEAK                                       | زيت المقود                 |
| <b>11 Interior Condition</b>            |                                                | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 11.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED   | اخرى                       |
| 11.B AC Condition                       | FRONT OK,REAR NO COOLING GRILL PORTION DAMAGED | المكيف                     |
| 11.C Power Window Switch And Glass      | LEFT SIDE NOT WORKING STUCK                    | مفتاح النافذه و الزجاج     |
| 11.D Floor Matting                      | EXTRA FITTING                                  | فرش الأرضية                |
| 11.E Audio                              | MODIFIED LCD                                   | صوتيات                     |
| 11.F Dash Board                         | DAMAGED                                        | لوحة القيادة               |
| 11.G Roof Ceiling                       | PORTION LOOSE                                  | بطانة السقف                |
| 11.H Sun Visor                          | BOTH SIDE PORTION DAMAGED                      | حاجب الشمس                 |
| 11.I Odometer reading                   | CLUSTER PANEL PORTION DAMAGED                  | قراءة عداد المسافات        |
| 11.J Door Panel                         | PORTION WORN OUT                               | لوحة بطانة الباب           |
| 11.K Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                       | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| <b>12 Engine Cooling System</b>         |                                                | <b>نظام تبريد المحرك</b>   |
| 12.A Coolant tank                       | WATER LEVEL LOW / BRACKET DAMAGED              | خزان التبريد               |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)