

Queue Number 2569546

Transaction Date 23 Jul 2026, 10:52:46

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
18100654 (CC10021) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	JTJHT00W15*****
Specification	Imported
Make	Lexus
Model	LX 470
Model Year	2005
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED,RIGHT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION GETTING FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES	دعامية
01.F Roof	TOP STRIP PORTION MISSING	السقف
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,STAY SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.H Fuel Tank	COVER DENT	خزان الوقود
01.I Sign of front accident	BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY,GETTING RUSTY,PORTION DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED,OIL LEAK REFITTED	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الاجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED , OIL LEAK REFITTED, RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Propeller Shaft	REFITTED	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	SHOCK WEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.C Other	SUSPENSION RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخري
08.D Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.E Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
09.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.D Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.B Roof Light	MISSING	أنارة السقف
10.C Audio	SPEAKER COVER LOOSE	صوتيات
10.D Dash Board	GLOVE BOX MISSING	لوحة القيادة
10.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.F Door Panel	WORN OUT,PORTION CRACK	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae