



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	13 Oct 2021, 17:59:30
Transaction Number	64916336 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBS6G9C58GD932024
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	M6
Model Year	2016
Color	White
Mileage	54838 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	European Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2013 EXPIRED & CRACKED	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2015 EXPIRED.CRACKED	الاطار الخلفي
02 Body		جسم المركبة
02.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FIBER NOT CHECK	مدكار
02.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & SCRATCHES ON BODY	الصبغ
02.C Bumper	REPAINTED & MISALIGN	دعامية
02.D Floor	UNDER FLOOR FULLY COVERD	الارضية
02.E Other	FRONT ASIMPLY REFITIED	اخرى
02.F Doors	LEFT SIDE REPAIRED & REPAINTED	أبواب
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
04 Engine Condition		المحرك
04.A Other	OK & UNDER ENGINE FULLY COVERD	اخرى
05 Seats Condition		المقاعد
05.A Other	OK	اخرى

DEFECT	REMARKS	
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	OK	اخرى
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
07.B Other	OK	اخرى
08 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
08.A Other	OK	اخرى
08.B Mirror	OK	المرايا
08.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.