CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2010228
Transaction Date	03 Dec 2025, 16:36:57
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	50796458 (CC10008) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	1FA6P8TH8F*******
Specification	Imported
Make	Ford
Model	Mustang
Model Year	2015
Color	Red
Mileage	N/A Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGNED,PORTION DAMAGE,FRONT LOOSE	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED ,STAND MISSING	غطاء المحرك
01.G Other	FRONT FENDER COVER ,UNDER COVER MISSING	اخري
01.H Sign of front accident	FENDER FRAME,RADIATOR SUPPORT,BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED ,DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	CRACK	كرسي
03.B Other	FUSE BOX COVER MISSING	اخري
03.C Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK, REFITTED,GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK ,REFITTED	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	CRACK	كرسي الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Suspension Subframe	FRONT SUB FRAME REPAIRED	
09.B Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
11.B Mirror	CENTER MIRROR MISSING	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Dash Board	GLOVEBOX DAMAGED	لوحة القياده
11.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Air Bag	SIDE AIR BAG DAMAGED	وسائد هوائية
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	DUST COVER PANEL MISSING	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Radiator Condition	UPPER RADIATOR SUPPORT MISSING ,RADIATOR LOOSE	حالة المبرد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**