



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **24 May 2023, 13:21:47**
 Transaction Number **35565604 (CC10006)** Queue Number **720422**



Chassis Number **SAJAA20N7EPV64852**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Jaguar**
 Model **XJL**
 Model Year **2014**
 Color **Black**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Suspension System		ممتص الصدمات
01.A Shock Absorber	BODY LEVEL LOW	ممتص الصدمات
01.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
01.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
02 Body		جسم المركبة
02.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
02.B Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED.	دعامية
02.C Floor	UNDER BODY COVERD, CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
02.D Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE COVER LOCK MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
02.E Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02.F Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED ,	مدكار
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING,	حالة المحرك النظري

DEFECT	REMARKS	
05 Lights		الاضاءة
05.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHTS NOT CHCKED.LEFT SIDE COVER DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
06.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
07.B Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
07.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08 Transmission Condition		الجير
08.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
08.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظري
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.