

Queue Number 2873418

Transaction Date 16 Oct 2026, 12:27:21

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
74731703 (CC10008) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	ZACCJBBT3G*****
Specification	Imported
Make	Jeep
Model	RENEGADE
Model Year	2016
Color	Grey
Mileage	286110 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH DOOR REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Pillars	LEFT SIDE A/B/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED,RIGHT SIDE MINOR DENT	القوائم
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident	LEFT SIDE RUNNING BOARD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	LEFT SIDE VIN STICKER GETTING FADED	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED SHAKING DELAY STARTING,OIL PAN DENT	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Belt	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING PROPERLY	حزام الأمان
04.B Seat Condition	DRIVER SEAT SIDE COVER PORTION LOOSE	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET ,REFITTED ,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07.B Fog light	RIGHT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,INTERIOR PARTS DIRTY	اخرى
09.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.C Roof Ceiling	PORTION DAMAGED LOOSE	بطانة السقف
09.D Door Panel	PORTION DAMAGED LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.E Air Bag	LEFT SIDE DAMAGED	وسائد هوائية
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Sunroof	CURTAIN MISSING	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae