

Queue Number 2840765

Transaction Date 06 Oct 2026, 15:00:43

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
42033258 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	JN1TANY62U*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2011
Color	Grey
Mileage	132503 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY(BODY SHAPE CHANGE OLD TO NEW MODEL)	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED MUDDY DIRTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , GRILL PORTION LOOSE , REAR COVER PORTION LOOSE	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED , REAR SWITCH PORTION DAMAGED MELTED NOT WORKING	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY PORTION BULGED	الشاسية
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Other	INNER COMPARTMENT ELECTRIC WIRE UNSAFE	اخرى
03.C Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION CUT , BACK COVER DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Four Wheel Drive	REFITTED	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Other	BOTTLE CAP MISSING	اخرى
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	RIGHT SIDE LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
11.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
12 Interior Condition		الحالة الداخليه
12.A Other	CENTER CONSOLE BOX REAR CUP HOLDER DAMAGED , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
12.B Mirror	LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING LOOSE	المرآيا
12.C AC Condition	OK	المكيف
12.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE SWITCH MAIN NOT WORKING PROPERLY , PORTION LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
12.E Dash Board	PORTION DAMAGED / PARTS MODIFIED	لوحة القيادة
12.F Door Panel	WORN OUT , PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
12.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب



وقت البدء:	20:29	Start Time:
وقت الانتهاء:	20:43	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	248	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة تحويل:	70152505	Transfer Certificate:
رقم القاعدة:	JN1TANY62U0001204	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	✗ 132501 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29744475	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	02-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	31-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	02-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	13 min 59 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

قراءة العداد السابقة:	192689 Kms / كيلومتر	Previous Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:
ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	3175 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2300 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2011	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:



⚠ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
⚠ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

⚠ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
⚠ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 5 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 12 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 6 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.67 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 241 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Steering Box صندوق نظام التوجيه REPAIR STEERING OIL LEAK	Continuous or excessive oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي
Safety Sign Stickers (for commercial) ملصقات علامات السلامة REMOVE EXTRA STICKER	Removed تمت إزالتها	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص	Replaced مستبدل	
Incorrect information about GCC specific Incorrect information about GCC specifications with No Document إختلاف في معلومة المطابقة مع مواصفات الخ إختلاف في المطابقة للمواصفات الخليجية بدون وثيقة	Yes, نعم	No لا	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

UNDER BODY PARTS,CHASSIS GETTING RUSTY,FLOOR RUST ROOFED,VEHICLE FACE LIFTED ..OLD KM 192689



Odometer Record
Replace Events Date

02/10/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

شهادة فحص المركبة Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	47564,27201,27201	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29744475	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 02/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 02/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

