CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2972023 |
| Transaction Date | 12 Nov 2026, 10:26:02 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 13089433 (CC10008) (CC10011) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | JN1MBAY33Z******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Nissan |
| Model | Gloria |
| Model Year | 1998 |
| Color | Silver |
| Mileage | N/A NA |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 6 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Fenders | FRONT BOTH SIDE REFITTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY REPAIRED REPAINTED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION RUSTY | الصبغ |
| 01.C Doors | REFITTED | أبواب |
| 01.D Rusty | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.E Floor | FLOOR ,RUNNING BOARD PORTION DENT | الارضية |
| 01.F Bumper | MISALIGN,REFLECTOR MISSING | دعامية |
| 01.G Bonnet | REFITTED,STAY SHOCK NOT WORKING | غطاء المحرك |
| 01.H Pillars | BOTH SIDE A/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED | القوائم |
| 01.I Other | LOWER RADIATOR SUPPORT DENT | اخري |
| 01.J Trunk | REFITTED,COMPARTMENT COVER LOOSE | صندوق |
| 01.K Sign of back accident | BACK PANEL REPAIRED | وجود مؤشر لحادث في الخلف |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED MUDDY CHECKED VISIBLE AREA /OK | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK ,REFITTED,ABNORMAL NOISY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | المقاعد |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 04.A Seat Condition | PORTION DAMAGED WORN OUT EXTRA COVER,FRONT LEFT SEAT ADJSUTMENT NOT WORKING PROPERLY NECK REST LOOSE,RIGHT SIDE NECK REST DAMAGED | حالة المقاعد |
| **05 Transmission Condition** | | الجير |
| 05.A Gear Box Visual Condition | OIL LEAK ,REFITTED | الحالة النظريه للجير |
| 05.B Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | BOTH SIDE 2024 | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2024 | الاطار الخلفي |
| 06.C Rims Condition | MINOR DENTS SCRATCHES,WHEEL HUB COVER MISSING | حالة الجنوط |
| **07 Lights** | | الاضاءة |
| 07.A Head Light | RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING | الاضاءة الرئيسية |
| 07.B Tail Light | RIGHT SIDE PORTION CRACKED | الضوء الخلفي |
| 07.C Warning Light | WARNING LIGHT ON DISPLAY | ضوء تحذير |
| 07.D Fog light | FADED | كشاف الضباب |
| **08 Brake Condition** | | الفرامل |
| 08.A Brake Pedal | SPONGY,WEAK | دواسة الفرامل |
| **09 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 09.A Arms | BUSHES CRACK | ازرع |
| 09.B Ball Joint | BOOT CUT | مفصل كروي |
| **10 Steering Condition** | | المقود |
| 10.A Steering Oil | OIL LEAK DRIPPING | زيت المقود |
| 10.B Tie Rod End | BOOT CUT | مؤخرة الرودات |
| **11 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 11.A Other | INTERIOR PARTS RUSTY ,FRONT CONSOLE BOX COVER WORN OUT,REAR LOCK NOT WORKING | اخري |
| 11.B Mirror | RIGHT SIDE GLASS MODIFIED | المرايا |
| 11.C AC Condition | NO COOLING,GRILL PORTION CRACK | المكيف |
| 11.D Power Window Switch And Glass | NOT WORKING PROPERLY,SWITCH PANEL LOOSE | مفتاح النافذه و الزجاج |
| 11.E Audio | STEREO MISSING | صوتيات |
| 11.F Dash Board | PORTION WORN OUT LOOSE | لوحة القياده |
| 11.G Sun Visor | RIGHT SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING | حاجب الشمس |
| 11.H Odometer reading | READING NOT VISIBLE FADED | قراءة عداد المسافات |
| 11.I Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 11.J Gear Shifting Lever | KNOB WORN OUT,DUST COVER DAMAGED | ذراع نقل السرعات |
| 11.K Engine Start Button | SWITCH PANEL WORN OUT | زر تشغيل المحرك |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **12 Engine Cooling System** | | نظام تبريد المحرك |
| 12.A Radiator Condition | COOLANT EMPTY | حالة المبرد |
| **13 Battery Condition** | | حالة البطارية |
| 13.A Battery bracket | MISSING | حامل البطارية |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**