CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906046
Transaction Date	30 Oct 2026, 14:54:52
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	11600461 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	5NPE24AF1F*******
Specification	Imported
Make	Hyundai
Model	Sonata
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	175195 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.D Sign of front accident	RADIATOR FRAME SUPPORT BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.E Sign of back accident	BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COVERED,MUDDY,PORTION DENT	الشاسيه
02.B Other	NEED TO REMOVE FRONT BOTH SIDE FENDER INNER COVER FOR PROPER INSPECTION	اخري
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED,ABNORMAL NOISY,PARTS RUSTY,MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED,MINOR OIL LEAK,PARTS RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Dash Board	DAMAGE	لوحة القياده
08.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
08.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.F Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae