CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2913315
Transaction Date	27 Oct 2026, 15:59:18
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	81625978 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	5N1AT2MV5E*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Rogue
Model Year	2014
Color	Grey
Mileage	245693 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY,REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED MUDDY PORTION BULGED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	COVER SWITCH DAMAGED,MELTED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RDAIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED PORTION RUSTY BULGED FRONY RIGHT SIDE INNER BEND	الشاسيه
02.B Chassis Number	DOOR POST STICKER MISSING	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
03.B Other	INTAKE AIR PIPE PART MISSING	اخري
03.C Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,OIL PAN DENT , REFITTED , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION LOOSE COVER PORTION CRACKED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , OIL PAN DENT , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	BOTTLE CAP MISSING	اخري
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ,BOTH SIDE BRACKET DAMAGED & RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08.D Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
11.B Mirror	LEFT SIDE COVER MIRROR PORTION DAMAGED & RIGHT ADJUSTMENT NOT WORKING	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Dash Board	GOLVE BOX PORTION LOOSE	لوحة القياده
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Sunroof	NOT WORKING PROPERLY CURTAIN PORTION DAMAGED	فتحت سقف
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.I Engine Start Button	SWITCH PORTION FADED	زر تشغيل المحرك
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك

Condition	Remarks	الحالة
12.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد
13 Battery Condition		حالة البطارية
13.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30039600	رقم الشهادة:
Inspection Date:	31-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	29-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	31-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	9 min 22 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	18:35	وقت البدء:
End Time:	18:44	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	258	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Possession Certificate:	72215378	شهادة حيازة:
Chassis No.:	5N1AT2MV5EC843948	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	NISSAN نيسان	نوع المركبة:
Vehicle Model:	ROGUE روج	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Gray رمادي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	245694 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	nil	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2200 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1200 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2014	سنة التصنيع:
Horsepower:	170	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.2 %	0 %	2 %	5 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
1 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Bumper الدعاميه او الصدام	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
REPAIR FRONT BUMPER CROSS MEMBER CRACK		
Bumper الدعاميه او الصدام	Misaligned (Major) منحرف (بليغ)	Major رئيسي
FIX FRONT BUMPER		
Battery البطاريه	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
FIX BATTERY CLAMP		
Stop lamps لمبات التوقف	Bulb busted المصباح لا يعمل	Major رئيسي
FIX BRAKE LIGHTS		
Dip beams(Low Beams) headlight أضواء شعاع منخفضة الرأس	Busted bulb المصباح لا يعمل	Major رئيسي
RIGHT LOW BEAM NOT WORKING		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER & FRAME BULKHEAD & RADIATOR FRAME REPAIRED .//UNDER FLOOR RUST PROOFED//FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED CCM OK.WORK ORDER NO :20241126-1//MINOR UNDERNEATH OIL LEAK

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48199	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30039600	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 31/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 31/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.