



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	18 Jan 2023, 15:59:49
Transaction Number	86494014 (CC10010)	Queue Number	657654



Chassis Number	2HKRM4H36DH602363
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Honda
Model	CRV
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	91984 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الخلفي
01.B Front Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الامامي
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
02.B Roof Light	COVER MISSING	أنارة السقف
02.C Audio	DISPLAY FADED.	صوتيات
02.D AC Condition	NOT COOLING	المكيف
02.E Mirror	RIGHT SIDE BROKEN,	المرايا
02.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.G Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
03 Steering Condition		المقود
03.A Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Arms	LOWERARM BUSHES CRACK.	ازرع
04.B Shock Absorber	WEAK,LEAK.	ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
04.C Ball Joint	BOOT CUT.	مفصل كروي
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OIL LEAK, MISFIRING,	حالة المحرك النظري
05.B Smoke	WHITE SMOKE.	دخان
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Brake Pedal	WEAK,	دواسة الفرامل
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DASH BOARD CLUSTER.	ضوء تحذير
07.B Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.C Brake Light	NOT WORKING.	نور الفرامل
08 Body		جسم المركبة
08.A Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGE .	دعامية
08.B Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED .MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY . PORTION FADED.	الصبغ
08.C Rusty	UNDER BODY SUSPESION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
08.D Floor	UNDER FLOOR COVER LOOSE ,	الارضية
09 Transmission Condition		الجير
09.A Road Test	NOT CHECKED,	فحص علي الطريق
09.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK ,JERKING.	حالة الجير النظري
10 Chassis Condition		الشاصي
10.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.