

Queue Number 2846372

Transaction Date 08 Oct 2026, 16:50:07

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
36313262 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	WP1BG2AY1M*****
Specification	GCC Specification
Make	Porsche
Model	Cayenne
Model Year	2021
Color	White
Mileage	87171 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY TOTALLY PROTECTION STICKER PAINT NOT CHECK,STICKER PORTION DAMAGED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR FULLY COVERED	الارضية
01.D Bumper	MINOR SCRATCHES	دعامية
01.E Windshield	SPOT DENT	زجاج

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	VISUAL OK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-----------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	VISUAL OK	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	EXTRA STICKER,RIGHT SIDE PARKING LIGHT PORTION CRACKED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A AC Condition	OK	المكيف
08.B Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة القيادة
08.C Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae