

Queue Number 2862805

Transaction Date 13 Oct 2026, 13:40:39

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
37705567 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number	WVWEH21K1C*****
Specification	GCC Specification
Make	Volkswagen
Model	GTI
Model Year	2012
Color	Brown
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT LEFT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REAR BOTH SIDE DOOR REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION COVER MINOR DENT , MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , GRILL LOOSE , PORTION DAMAGE , TOW HOOK COVER MISSING	دعامية
01.G Windshield	FRONT BADLY CRACK	زجاج
01.H Roof	REPAINTED , PORTION FADED	السقف
01.I Bonnet	REFITTED, MISALIGN	غطاء المحرك
01.J Trunk	NOT OPENING , WIFER ARM MISSING	صندوق
01.K Door Handle & Lock	FRONT RIGHT SIDE OUTER LOCK & INNER LOCK DAMAGE NOT OPENING	مقابض الأبواب والأقفال
01.L Sign of front accident	BUMPER FRAME & INNER FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.M Vehicle Color	GRAY	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY , OILLY & MUDDY	الشاسيه
--------------	---------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	UPPER ENGINE COVER & AIR FILTER ASSEMBLY & FUSE BOX COVER MISSING	اخرى
------------	---	------

Condition	Remarks	الحالة
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK , MUDDY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	EXHAUST PIPE CUT REWELDED	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF WET , MUDDY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK & REAR RIGHT SIDE DAMAGE	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	WATER TANK COVER MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS TINTED , ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	GETTING FADED	الضوء الخلفي
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Shock Absorber	BUSHES WORN OUT	ممتص الصدمات
11.B Arms	BUSHES CRACK	ازرع
11.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	CENTER CONSOLE BOX WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
12.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR & RIGHT SIDE VIEW MIRROR DAMAGE	المرايا
12.C Roof Light	ASSEMBLY DAMAGE	أنارة السقف
12.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
12.E Audio	RADIO MISSING	صوتيات
12.F Dash Board	DAMAGE	لوحة القيادة
12.G Sun Visor	BOTH SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
12.H Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
12.I Door Panel	PORTION WORN OUT , GRAB HANDLE GETTING MELTED	لوحة بطانة الباب

Condition	Remarks	الحالة
12.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.K Gear Shifting Lever	GEAR PANEL DAMAGE	ذراع نقل السرعات

13 Engine Cooling System

نظام تبريد المحرك

13.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد
-------------------	-------	--------------

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae