

Queue Number 2862337

Transaction Date 13 Oct 2026, 13:40:10

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
96257838 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number 3VW5P7ATXD*****
 Specification Imported
 Make Volkswagen
 Model Beetle
 Model Year 2013
 Color White
 Mileage 306442 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 5

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR FULLY COVERED MUDDY OILY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.G Roof	CONVERTIBLE ROOF PORTION DAMAGED	السقف
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Trunk	REFITTED	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT, APRON REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS BEND BOTH SIDE/ REPAIRED REAR LEFT SIDE EXTENSION REPAIRED RIGHT SIDE BEND	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OVERHEAT OIL LEAK OPEN REFITTED, RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED , RUSTY JERKING	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Wiper Arm &Blade	LEFT SIDE BLADE MISSING	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE MINOR CRACK , LEFT SIDE SCRATCHES	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED, ARM RUSTY	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	FOLDING NOT WORKING	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Door Panel	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae