

Queue Number

2639677

Transaction Date

18 Aug 2026, 15:52:35

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

64947377 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

1FMEU73E08*****

Specification

GCC Specification

Make

Ford

Model

Explorer

Model Year

2008

Color

--

Mileage

N/A NA

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Trunk	NOT CHECK	صندوق
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY MUDDY PORTION DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	COMPARTMENT FULLY MUDDY NOT VISIBLE TO CHECK PROPERLY	اخرى
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK REFITTED OIL LEAK MUDDY KEY MISSING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Modification	MODIFIED	تعديلات
-------------------	----------	---------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Other	ALL BUSHES DRY CRACK	اخرى
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR FADED	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Roof Light	GLASS BOX DAMAGED	أنارة السقف
11.E Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACKED	لوحة القيادة
11.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.G Sun Visor	WORN OUT	حاجب الشمس
11.H Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
11.I Door Panel	PORTION CRACKED	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae