

Queue Number 2773324

Transaction Date 19 Sep 2026, 12:58:44

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
11758324 (CC10013) (CC10013)

Vehicle Details

Chassis Number	MA3BNC22SO*****
Specification	Imported
Make	Suzuki
Model	Ertiga
Model Year	2024
Color	White
Mileage	29361 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION GETTING FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION SCRATCHES	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS BULK HEAD REPAIRED PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MUDDY PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JEKRING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------

05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
----------------	-------------	----------------

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Dash Board	GETTING FADED	لوحة القيادة
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae