



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>06 Oct 2021, 17:49:14</b>
Transaction Number	<b>33966162 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>WAUSHCFC9GN013148</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Audi</b>
Model	<b>A7</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>Red</b>
Mileage	<b>85462 N/A</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
01.A Front Tyre	BOHT 2020	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOHT 2020	الاطار الخلفي
<b>02 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
02.A Other	OIL LEAK	اخرى
<b>03 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
03.A Other	OK	اخرى
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
04.A Gear Box	OIL LEAK	الجير
<b>05 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
05.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
05.B Other	OK	اخرى
<b>06 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
06.A Other	OK	اخرى
<b>07 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
07.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الاجزاء الداخلية</b>
08.A Other	OK	اخرى

DEFECT	REMARKS	
08.B Mirror	OK	المرايا
08.C AC Condition	OK	المكيف
<b>09 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
09.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
<b>10 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
10.A Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
10.B Floor	UNDER FLOOR COVERD	الارضيه
10.C Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAIRED & REPAINTED	مدكار
10.D Bonnet	PORTION REPAIRED & REPAINTED	غطاء المحرك

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.