



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	06 Oct 2021, 09:36:14
Transaction Number	80300688 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	SALLSAAD4CA736951
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	Sport
Model Year	2012
Color	--
Mileage	212922 N/A

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED&PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Doors	FRONT RIGHT DOOR & REAR LEFT DOOR REPAINTED	أبواب
01.C Fenders	REAR LEFT FENDER REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.D Rusty	UNDER BODY PART GETTING MINOR RUSTY	صدأ
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH 2021	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH 2021	الاطار الخلفي
03 Chassis Condition		الشاصي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Engine Condition		المحرك
04.A Other	SIGN OF LEAK&REFITED&VIBRATION&ONE BOLT MISSING	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	OK	الجير
06 Seats Condition		المقاعد
06.A Other	OK	اخرى
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	FADED	الاضاءة الرئيسية

DEFECT	REMARKS	
08 Steering Condition		المقود
08.A Axel	FRONT LEFT AXLE BOOT CUT,GREASE LEAK	اكسلات
09 Wipers and Arms		المساحات
09.A Other	WORN OUT	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.