CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2766920
Transaction Date	18 Sep 2026, 16:34:09
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	18718934 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	SALKA9B78P*******
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	HSE
Model Year	2023
Color	White
Mileage	81557 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS NOT VISIBLE	الارضية
01.E Bumper	REAR REPARED , SKIRT MISSING	دعامية
01.F Roof	BACK SIDE REPAINTED	السقف
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REFITTED , MISALIGN	صندوق
01.I Sign of side accident	REAR LEFT SIDE QUARTER PANEL REPAIRED INNER SHEET DAMAGED HOLE	وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للجير
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	LEFT SIDE SCRATCHES	الضوء الخلفي
07 Steering Condition		المقود
07.A Steering Oil	SIGN OF OIL WET	زيت المقود
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A AC Condition	OK	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Start Time:	10:46	وقت البدء:
End Time:	10:57	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	141	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 TAS 2026 30070377	رقم الشهادة:
Inspection Date:	04-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	03-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	04-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	10 min 59 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	SALKA9B78PA083498	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	RANGE ROVER رانج روفر	نوع المركبة:
Vehicle Model:	HSE اتش اس اي	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	81560 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United Kingdom المملكه المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	23560039N63B44E	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	3000 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2500 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2023	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.



This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً فى 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

طن / 3.4 ton	درهم / 5610 AED	لتر / 1399 L	كم / 13593 KM
Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً

نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.09 %	13 %	10 %	9 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
16 PPM VOL

نتائج الفحص / Inspection Findings

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	4000	4400	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD,FENDER,REFITIED // LEFT SIDE QUARTER PANEL REPAIRED //

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	38702	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30070377	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 04/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 04/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.