

Queue Number 2866300

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:55:20

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
50401725 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	WMZYS7C37H*****
Specification	Imported
Make	Mini
Model	Cooper Countryman
Model Year	2017
Color	Grey
Mileage	61678 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	3

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE PORTION REPAINTED,RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED & REAR RIGHT REPAIRED REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERED DIRTY MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,MINOR DENTS SCRATCHES,TOWING HOOK COVER MISSING	دعامية
01.G Roof	ROOF,ROOF RAIL REPAINTED PORTION REPAIRED	السقف
01.H Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.I Trunk	FRONT SWITCH NOT WORKING,PORTION REPAIRED REPAINTED	صندوق
01.J Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.K Vehicle Color	GRAY / BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN LAMINATED	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	INNER COMPARTMENT ELECTRIC WIREING UNSAFE	اخرى
------------	---	------

Condition	Remarks	الحالة
03.B Engine Visual Condition	OIL WET , COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		الاجير
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Wiper Arm &Blade	FRONT NOT WORKING	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE BRACKET MODIFIED REPAIRED DAMAGED / BOTH SIDE CHROME GETTING WORN OUT	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	SWITCH PORTION CRACK	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING	المرآيا
10.C AC Condition	OK,FRONT MIDDLE LEFT SIDE GRILL DAMAGED BLOWER NOT WORKING	المكيف
10.D Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.G Engine Start Button	LOOSE	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae