

Queue Number

2766916

Transaction Date

19 Sep 2026, 12:59:48

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

61392932 (CC10010) (CC10010)



## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | JN8AY2NY0F*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Nissan            |
| Model             | Patrol            |
| Model Year        | 2015              |
| Color             | Black             |
| Mileage           | 208843 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 8                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                   |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT BOTH SIDE REIFITTED                            | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY REPAINTED REPAIRED DENTS SCRATCHES , PORTION FADED GETTING RUSTY             | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | REFITTED                                                                          | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY                                                    | صدأ                        |
| 01.E Floor                  | RIGHT SIDE FLOOR PORTION REPAIRED DENT, BODY MOUNT REFITTED                       | الارضية                    |
| 01.F Bumper                 | MISALIGN                                                                          | دعامية                     |
| 01.G Roof                   | ROOF,ROOF RAIL PORTION REPAIRED REPAINTED                                         | السقف                      |
| 01.H Bonnet                 | REFITTED , STAY SHOCK WEAK NOT WORKING                                            | غطاء المحرك                |
| 01.I Pillars                | FRONT BOTH SIDE A/PILLAR & RIGHT SIDE B/PILLAR REPAIRED                           | القوائم                    |
| 01.J Trunk                  | AUTO NOT WORKING                                                                  | صندوق                      |
| 01.K Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED/CROSS MEMBER MOUNT BOLT LOOSE. | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|                     |                                                                      |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02.A Chassis        | FRONT RIGHT SIDE CHASSIS SLIGHTLY BEND,CHASSIS FRAME GETTING RUSTY . | الشاسيه     |
| 02.B Chassis Number | VIN AREA GETTING RUSTY.                                              | رقم القاعدة |

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                              |                       |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | REFITTED PARTS GETTING RUSTY SIGN OF OIL WET | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|

| Condition                          | Remarks                                                     | الحالة                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>04 Seats Condition</b>          |                                                             | <b>المقاعد</b>           |
| 04.A Seat Condition                | LEATHER PORTION CRACK CUT/FRONT LEFT SIDE SEAT PLAY .       | حالة المقاعد             |
| <b>05 Transmission Condition</b>   |                                                             | <b>الجير</b>             |
| 05.A Gear Box Visual Condition     | REFITTED PARTS GETTING RUSTY SIGN OF OIL WET/GET JERKING .  | الحالة النظرية للجير     |
| 05.B DIFFERENTIAL                  | PARTS REFITTED GETTING RUSTY SIGN OF OIL WET                | الدفرنشل                 |
| 05.C Road Test                     | NOT CHECK                                                   | فحص علي الطريق           |
| <b>06 Tires and Rims Condition</b> |                                                             | <b>الاطارات</b>          |
| 06.A Front Tyre                    | BOTH SIDE 2023 CRACK WORN OUT                               | الاطار الامامي           |
| 06.B Rear Tyre                     | BOTH SIDE 2023 CRACK                                        | الاطار الخلفي            |
| 06.C Rims Condition                | MINOR DENT SCRATCHES                                        | حالة الجنوط              |
| <b>07 Wipers and Arms</b>          |                                                             | <b>المساحات</b>          |
| 07.A Wiper Arm &Blade              | WATER TANK COVER MISSING                                    | ازرع المساحات والشفرات   |
| <b>08 Lights</b>                   |                                                             | <b>الاضاءة</b>           |
| 08.A Warning Light                 | EXTRA WARNING LIGHT & WARNING MESSAGE ON IN CLUSTER.        | ضوء تحذير                |
| 08.B Fog light                     | RIGHT SIDE NOT WORKING                                      | كشف الضباب               |
| <b>09 Brake Condition</b>          |                                                             | <b>الفرامل</b>           |
| 09.A Brake Pedal                   | SPONGY ,ABS NOT WORKING.                                    | دواسة الفرامل            |
| <b>10 Suspension System</b>        |                                                             | <b>ممتص الصدمات</b>      |
| 10.A Suspension Subframe           | RIGHT SIDE MIDLE BRACKET BEND                               | ازرع<br>اخرى             |
| 10.B Arms                          | BUSHES CRACK                                                |                          |
| 10.C Other                         | SUSPENSION REFITTED GETTING RUSTY                           |                          |
| <b>11 Steering Condition</b>       |                                                             | <b>المقود</b>            |
| 11.A Steering Boot                 | BOOT CUT                                                    | ربلة المقود              |
| <b>12 Interior Condition</b>       |                                                             | <b>الحاله الداخليه</b>   |
| 12.A Other                         | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED              | اخرى                     |
| 12.B Mirror                        | ADJUSTABLE SWICTH NOT WORKING , LEFT SIDE NOT FOLDING       | المرايا                  |
| 12.C AC Condition                  | OK                                                          | المكيف                   |
| 12.D Dash Board                    | PORTION CRACK,RIGHT SIDE REPAIRED                           | لوحة القيادة             |
| 12.E Door Panel                    | LEATHER PORTION LOOSE , FRONT LEFT SIDE INNDER HANDLE LOOSE | لوحة بطانة الباب         |
| 12.F Gear Shifting Lever           | WORN OUR OUT , DUST COVERPORTION LOOSE                      | ذراع نقل السرعات         |
| <b>13 Engine Cooling System</b>    |                                                             | <b>نظام تبريد المحرك</b> |
| 13.A Radiator Condition            | COOLANT LEAKING.                                            | حالة المبرد              |



[link: carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)[carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

# شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات  
Vehicle Registration



|                   |       |                   |
|-------------------|-------|-------------------|
| وقت البدء:        | 17:36 | Start Time:       |
| وقت الانتهاء:     | 17:44 | End Time:         |
| رقم الحارة:       | 03    | Lane:             |
| رقم التذكرة:      | 270   | Token No.:        |
| رقم المحاولة:     | 1     | Attempt No.:      |
| عدد مرات الطباعة: | 1     | Number of Prints: |

|                      |                                  |                            |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| رقم الشهادة:         | 5 TAS 2026 29585054              | Certificate Number:        |
| تاريخ الفحص:         | 16-09-2026                       | Inspection Date:           |
| صلاحية الفحص:        | 15-10-2026                       | Certificate Validity Date: |
| تاريخ طباعة الشهادة: | 16-09-2026                       | Certificate Print Date:    |
| الخدمات:             | Registration Test<br>فحص التسجيل | Services:                  |
| شريك فحص المركبات:   | Tasjeel<br>تسجيل                 | Vehicle Testing Partner:   |
| مركز الفحص:          | Tasjeel Al Aweer<br>تسجيل العوير | Vehicle Testing Centre:    |
| مدة الفحص:           | 7 min 28 sec                     | Total Time Taken:          |
| رقم موعد الفحص:      | --                               | Appointment Reference No.: |

## بيانات المركبة / Vehicle Details

|                       |                                              |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| بيانات اللوحة:        | D 44992 Ajman Private<br>D 44992 عجمان خصوصي | Plate Details:            |
| رقم القاعدة:          | JN8AY2NY0F9128108                            | Chassis No.:              |
| نوع المركبة:          | NISSAN<br>نيسان                              | Vehicle Type:             |
| تفاصيل النوع:         | PATROL<br>باترول                             | Vehicle Model:            |
| فئة المركبة:          | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة                 | Vehicle Class:            |
| نوع الهيكل:           | STATION<br>استيشن                            | Body Type:                |
| الوقود:               | Benzene<br>بنزين                             | Fuel Type:                |
| اللون:                | Black<br>أسود                                | Color:                    |
| اتجاه عجلة القيادة:   | --                                           | Driving Direction:        |
| الابعاد (أ x ع x ط):  | -- x -- x --                                 | Dimensions(H x W x L):    |
| قراءة العداد الحالية: | 208840 Kms<br>كيلومتر                        | Current Odometer Reading: |
| بلد الصنع:            | Japan<br>اليابان                             | Origin:                   |

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| ناقل الحركة:    | Automatic<br>أوتوماتيك | Gear Type:    |
| رقم المحرك:     | VK56010058P            | Engine No.:   |
| عدد المحاور:    | 2                      | Axles No.:    |
| عدد الأبواب:    | 4                      | No. of Doors: |
| الوزن الاجمالي: | 3500 Kgs<br>كجم        | G. V. W.:     |
| الوزن فارغة:    | 2845 Kgs<br>كجم        | Empty Weight: |
| سنة التصنيع:    | 2015                   | Model Year:   |
| قوة المحرك:     | 400                    | Horsepower:   |
| عدد الأسطوانات: | 8                      | Cylinders:    |
| عدد المقاعد:    | 8                      | No. of Seats: |

## انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.  
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.  
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.  
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



# شهادة فحص المركبة

## Test Certificate



### Estimated Vehicle Consumption ( Rate last 12 Months)

### معدل الاستهلاك السنوي للمركبة ( تقديرياً لأخر 12 شهر )

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>10827 KM / كم</b><br>Distance per year<br>المسافة المقطوعة سنوياً |  <b>1115 L / لتر</b><br>Fuel consumed per year<br>استهلاك الوقود سنوياً |  <b>4472 AED / درهم</b><br>Fuel cost per year<br>تكلفة الوقود سنوياً |  <b>2.7 ton / طن</b><br>Carbon footprint per year<br>انبعاثات الكربون سنوياً |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

|                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي<br>Service brake imbalance on front axle<br>1 % | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي<br>Service brake imbalance on rear axle<br>4 % | نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد<br>Parking brake imbalance between LHS and RHS<br>24 % | نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول<br>Vehicle on Petrol CO Reading<br>0 % |
| نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول<br>Vehicle on Petrol HC Reading<br>9 PPM VOL                |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                        |

### Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

TEST AS PER CUSTOMER REQUESTED.REAR AXLE BOOT MINOR GREASE LEAK.PERFORM WHEEL ALIGNMENT.FRONT BOTH SIDE A PILLAR & RIGHT SIDE ALL PILLAR REPAIRED, RIGHT SIDE RUNNING BOARD & WHEEL HOUSING REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES ON BODY

### Payment Details / تفاصيل الدفع

|                                                |                    |                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Inspection Performed by: 27201                 | تمّ الفحص من قبل : | Transaction Number: 29585054                                                             | رقم المعاملة :       |
| Service Name: Registration Test<br>فحص التسجيل | اسم الخدمة :       | Payment Method: Credit Card<br>بطاقة إئتمان                                              | طريقة الدفع :        |
| Attempt No.: 1                                 | رقم المحاولة :     | Total Service Fees: 170 AED Paid On 16/09/2026<br>170 درهم وتم الدفع في تاريخ 16/09/2026 | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Parking Slot No.: --                           | رقم الموقف :       | Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor<br>باجوردين                                          | تم الاستلام من :     |



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.  
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.  
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.  
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

