

Queue Number 2538540

Transaction Date 16 Jul 2026, 16:17:54

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
44961013 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number JTGJX02P7F*****
 Specification GCC Specification
 Make Toyota
 Model Hiace
 Model Year 2015
 Color White
 Mileage N/A Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS AND SCRATCHES PAINT FADED PORTION RUSTY.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY CHASSIS SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION NOT CHECKED,VISUAL TEST.	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Roof	BADLY RUSTY HOLE WEAK.	السقف

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	CHASSIS NOT CHECKED.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN NUMBER CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition	المقاعد
--------------------	---------

04.A Seat Condition	SEAT PORTION DIRTY PORTION CUT DAMAGED.	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

05.A Gear Box Visual Condition	GEAR BOX NOT CHECKED .	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	------------------------	----------------------

06 Tires and Rims Condition	الاطارات
-----------------------------	----------

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	RUSTY .	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED .	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	BRAKE PARTS RUSTY.	دسك وطنايير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Other	SUSPENSION PARTS NOT CHECKED.	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	UNDER SEAT INTERIOR CONDITION RUSTY<SIGN OF FLOODED>.	اخرى
10.B Dash Board	WORN OUT PORTION DAMAGED.	لوحة القيادة
10.C Roof Ceiling	LOOSE.	بطانة السقف
10.D Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
10.E Door Panel	WORN OUT PORTION DAMAGED.	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORNOUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	GEAR KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae