

02.A Chassis

03.B Gear Box

TEST CERTIFICATE

الشاسيه

الجير

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date 13 Jan 2022, 18:08:24

Transaction Number 76644953 (CC10006) Queue Number 312309



Chassis Number MNTBB7A96G6043007

Engine Number

Vehicle Class Car Manufacturer Nissan Model Sentra

Model Year 2016 Color Grey

90386 Km Mileage

Fuel Type **Petrol**

No. Of Cylinders

Specification **GCC Specification**

DEFECT **REMARKS**

O1 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE REPAINTED, PORTION REPAIRED	مدکار
01.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHE	الصبغ
01.D Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
O1.E Trunk	REPAINTED, MISALIGN & INNER COVER MISSING	صندوق
01.F Floor	BACK PANEL REPAIRED	الارضية
01.G Bumper	REPAINTED	دعامية

02 Chassis Condition الشاصي OK

03 Transmission Condition الجير

03.A Road Test NOT CHECK فحص علي الطريق MINOR OIL LEAK

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition EXTRA COVER حالة المقاعد

04.B Seat Belt ОК حزام الأمان

DEFECT	REMARKS	
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
06.B Break Pads	WEAR	سفايف الرامل
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSHED MINOR CRACKED	ازرع
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Mirror	VIEW MIRROR LOOSE	المرايا
08.B AC Condition	OK	المكيف
09 Engine Condition		المحرك
09.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
10 Tires and Rims Condition		الاطارات
10.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
10.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
10.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
10.D Spare Tire &Tools	SPARE TIRE &TOOLS MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
11 Lights		الاضاءة
11.A Head Light	ALL LIGHT WORKING	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.