

Queue Number

2873915

Transaction Date

16 Oct 2026, 16:15:03

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

22930729 (CC10010) (CC10010)



## Vehicle Details

Chassis Number

KNAGM4122D\*\*\*\*\*

Specification

GCC Specification

Make

Kia

Model

Optima

Model Year

2013

Color

Red

Mileage

361610 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Paint                  | BODY TOTALLY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED | الصبغ                      |
| 01.B Rusty                  | UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY                                                | صدأ                        |
| 01.C Floor                  | UNDER FLOOR PORTION DENT .                                                               | الارضية                    |
| 01.D Bumper                 | MISALIGN ,SCRATCHES .                                                                    | دعامية                     |
| 01.E Windshield             | FRONT CRACKED.                                                                           | زجاج                       |
| 01.F Sign of front accident | FRONT ASSEMBLY REFITTED .                                                                | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.G Sign of back accident  | BUMPER FRAME CRACKED.                                                                    | وجود مؤشر لحادث في الخلف   |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                                                          |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK. | الشاسيه |
| 02.B Other   | STEAM WASH CHASSIS FOR INSPECTION .                                                      | اخرى    |

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                        |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Smoke                   | BLACK                                                  | دخان                  |
| 03.B Engine Visual Condition | REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

## 04 Transmission Condition

## الجير

|                                |                                                    |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 04.A Gear Box Visual Condition | REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY. | الحالة النظرية للجير |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|

| Condition                               | Remarks                                     | الحالة                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 04.B Road Test                          | NOT CHECKED .                               | فحص علي الطريق             |
| <b>05 Tires and Rims Condition</b>      |                                             | <b>الاطارات</b>            |
| 05.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2022 CRACKED GETTING WORN OUT .   | الاطار الامامي             |
| 05.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2022 CRACKED GETTING WORN OUT .   | الاطار الخلفي              |
| 05.C Rims Condition                     | MINOR DENTS SCRATCHES .                     | حالة الجنوط                |
| <b>06 Lights</b>                        |                                             | <b>الاضاءة</b>             |
| 06.A Head Light                         | LENS FADED.                                 | الاضاءة الرئيسية           |
| 06.B Warning Light                      | EXTRA WARNING LIGHT /MESSAGE ON IN CLUSTER. | ضوء تحذير                  |
| <b>07 Brake Condition</b>               |                                             | <b>الفرامل</b>             |
| 07.A Brake Pedal                        | SPONGY.                                     | دواسة الفرامل              |
| 07.B Hand Brake                         | WEAK,                                       | فرامل اليد                 |
| 07.C Disc&Drum                          | RUSTY.                                      | دسك وطنابير الفرامل        |
| <b>08 Suspension System</b>             |                                             | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 08.A Shock Absorber                     | LEAK ,WEAK .                                | ممتص الصدمات               |
| 08.B Arms                               | BUSHES CRACKED.                             | ازرع                       |
| <b>09 Steering Condition</b>            |                                             | <b>المقود</b>              |
| 09.A Steering Boot                      | CRACKED.                                    | ربلة المقود                |
| 09.B Steering Box                       | OIL LEAK .                                  | جهاز المقود                |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                                             | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 10.A Other                              | INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.       | اخرى                       |
| 10.B Mirror                             | FOLDING ,ADJUSTMENT NOT WORKING.            | المرآيا                    |
| 10.C AC Condition                       | NOT COOLING.                                | المكيف                     |
| 10.D Roof Light                         | LOOSE.                                      | أنارة السقف                |
| 10.E Floor Matting                      | CENTER CONSOLE BOX COVER CRACKED.           | فرش الأرضيه                |
| 10.F Audio                              | SCREEN FADED.                               | صوتيات                     |
| 10.G Odometer reading                   | SCREEN FADED.                               | قراءة عداد المسافات        |
| 10.H Door Panel                         | WORN OUT PORTION LOOSE.                     | لوحة بطانة الباب           |
| 10.I Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                    | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 10.J Gear Shifting Lever                | KNOB WORN OUT .                             | ذراع نقل السرعات           |
| <b>11 Engine Cooling System</b>         |                                             | <b>نظام تبريد المحرك</b>   |
| 11.A Coolant tank                       | EMPTY.                                      | خزان التبريد               |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)