



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>09 Mar 2023, 15:04:10</b>
Transaction Number	<b>88081679 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>685006</b>



Chassis Number	<b>JTHBK262682080149</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Lexus</b>
Model	<b>ES 250</b>
Model Year	<b>2008</b>
Color	<b>--</b>
Mileage	<b>001 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	PAINT NOT CHECKED,MINOR DENT SCRATCHES ON BODY ,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
01.C Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
01.D Floor	UNDER BODY SUSPENSION PARTS,FLOOR CHASSIS NOT CHECKED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Vehicle Model	IS 250	طراز المركبة
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN NUMBER CHECKED ONLY STICKER ON LEFT SIDE DOOR	رقم القاعدة
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظرى
<b>04 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
04.A AC Condition	NOT CHECKED	المكيف

DEFECT	REMARKS	
04.B Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
04.C Other	GEAR SHIFTING LEVER DUST COVER MISSING	اخرى
04.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
05.A Rear Tyre	CRACKED	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	CRACKED	الاطار الامامي
<b>06 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
<b>07 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
07.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
<b>08 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.