



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	16 Sep 2021, 15:40:14
Transaction Number	36468654 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBSGY0107ALK11050
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	X5
Model Year	2010
Color	White
Mileage	241252

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR DENTS & SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.D Floor	UNDER FLOOR COVER	الارضية
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	OIL LEAK	اخرى
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	OK	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	OK	الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	OK	اخرى

DEFECT	REMARKS	
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	OK	اخرى
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT LEAKING	ربلة المقود
11 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
11.A Other	OK	اخرى
11.B Mirror	OK	المرآيا
11.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.