

Queue Number

2520288

Transaction Date

13 Jul 2026, 16:58:55

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

74310522 (CC10006) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

MDHBN7AD4C*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Sunny

Model Year

2012

Color

White

Mileage

N/A Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Other	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	BOTH SIDE END REPAIRED, DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	OK	الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
08.B Mirror	CENTER MIRROR MISSING	المرآيا
08.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08.D Sun Visor	RIGHT SIDE MISSING	حاجب الشمس
08.E Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
08.F Door Panel	PORTION CRACKED	لوحة بطانة الباب
08.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae