



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>08 Mar 2023, 14:01:44</b>
Transaction Number	<b>40043068 (CC10010)</b>	Queue Number	<b>685084</b>



Chassis Number	<b>JM7GG32F171532204</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mazda</b>
Model	<b>6</b>
Model Year	<b>2007</b>
Color	<b>--</b>
Mileage	<b>001 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.B Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
01.C Dash Board	PORTION DAMAGE.	لوحة القيادة
01.D AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
<b>02 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
02.A Battery Condition	MISSING.	حالة البطارية
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Paint	PAINT NOT CHECKED ,DENTS SCRATCHES ,PAINT FADED ,BODY RUSTY ,,DUSTY.	الصبغ
03.B Floor	UNDER BODY,SUSPENSION PARTS,CHASSIS NOT CHECKED	الارضية
03.C Vehicle Color	GRAY	لون المركبة
03.D Other	VISUAL TEST ONLY .	اخرى
03.E Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGE.	دعامية
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Front Tyre	CRACKED .	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	CRACKED .	الاطار الخلفي
<b>05 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
05.A Chassis	NOT CHECKED.	الشاسيه
05.B Chassis Number	VIN NUMBER CHECKED ONLY ,VIN STICKER ,FIREWALL.	رقم القاعدة
<b>06 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
06.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
<b>07 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
07.A Seat Condition	PORTION DAAMGE	حالة المقاعد
<b>08 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING .	حالة المحرك النظري
<b>09 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
09.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED.	حالة الجير النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.