



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	11 Jan 2022, 18:15:20
Transaction Number	67543604 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1C4RDJAG7DC530564
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Dodge
Model	Durango
Model Year	2013
Color	Blue
Mileage	212212 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT & REAR BOTH SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Doors	FRONT & REAR BOTH SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Paint	BODY TOTALY REPAINTED EXCEPT ROOF& PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.D Bumper	FRONT BUMPER REPAINTED	دعامية
01.E Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITTED,SHOCK STAND NOT WORKING	غطاء المحرك
01.F Trunk	REPAINTED,PORTION REPAIRED,UPPER LOCK PART MISSING	صندوق
02 Engine Condition		المحرك
02.A Engine Condition	SHAKING,REFITTED,OIL LEAK,NOISY	حالة المحرك
02.B Other	ABNORMAL NOISY WHILE STARTING	اخرى
03 Lights		الاضاءة
03.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
03.B Head Light	ALL LIGHTS WORKING	الاضاءة الرئيسية
03.C Tail Light	REAR LEFT SIDE LENS CRACKED	الانارة

DEFECT	REMARKS	
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Belt	FRONT BOTH SIDE NOT WORKING PROPERLY	حزام الأمان
04.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2020 & RIGHT SIDE 2017 EXPIRED & CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Transmission Condition		الجير
07.A Gear Box	OIL LEAK,REFITTED	الجير
07.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.C Propeller Shaft	FRONT PROPELLER SHAFT MISSING	ناقل الحركة
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Break Pads	GETTING WEAR	سفايف الرامل
08.B Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Chassis Condition		الشاصي
09.A Chassis	OK	الشاسيه
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Suspension Subframe	FRONT SUB FRAME REFITTED	
10.B Other	FRONT STABILIZER LINK BOOT CUT	اخري
10.C Arms	FRONT LOWER ARM BUSHES WORNOUT	ازرع
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A AC Condition	OK	المكيف
12.B Dash Board	DASHBOARD HAVE EXTRA SWITCH	لوحة القيادة
12.C Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
13 Exhaust System		نظام العادم
13.A Modification	CATAYLIC CONVERTER OPEN ,REWELDED	تعديلات
14 Steering Condition		المقود
14.A Axel	FRONT OUTER AXLE BOOT CUT	اكسلات

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.



فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

• كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.