

Queue Number

2773311

Transaction Date

21 Sep 2026, 16:04:39

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

27590271 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number

MMBMG35H4G*****

Specification

GCC Specification

Make

Mitsubishi

Model

Model Year

2016

Color

White

Mileage

239198 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DENT	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Vehicle Model	L200	طرز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY MUDDY PORTION GETTING RUSTY DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	DIPSTICK HOLDER DAMAGED	اخرى
03.B Engine Visual Condition	REFITTED , ABNORMAL NOISY , MISFIRING , SHAKING , OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition الجير		
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition الاطارات		
07.A Front Tyre	2025 WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2025 BOTH SIDE	الاطار الخلفي
08 Wipers and Arms المساحات		
08.A Wiper Arm &Blade	FRONT LEFT BLADE MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights الازضاء		
09.A Head Light	LENS GETTING FADED	الازضاء الرئيسية
09.B Tail Light	PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
09.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09.D Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
10 Brake Condition الفرامل		
10.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
11 Suspension System ممتص الصدمات		
11.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
11.B Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES DRY CRACK	
11.C Arms	ARM BUSHES CUT	ازرع
12 Interior Condition الحالة الداخليه		
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
12.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
12.C Dash Board	EXTRA COVER WORN OUT CRACK	لوحة القيادة
12.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae