



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>26 Jun 2022, 11:42:56</b>
Transaction Number	<b>44849006 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>5FNRL38688B073106</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Heavy</b>
Manufacturer	<b>Honda</b>
Model	<b>Odyssey</b>
Model Year	<b>2008</b>
Color	<b>Grey</b>
Mileage	<b>48837 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>USA Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	REAR BOTH SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH PORTION REPAIRED, REPAINTED, BOTH SIDE SLIDING DOOR NOT CLOSING , LEFT SIDE DAMAGED	أبواب
01.D Floor	FLOOR DENT	الارضية
01.E Rusty	UNDER FLOOR PARTS CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.H Trunk	NOT OPEN	صندوق
<b>02 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
02.A Ball Joint	BOOT CRACKED	مفصل كروي
02.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
<b>03 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
03.A Chassis	OK & GETTING PORTION RUSTY	الشاسيه
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Visual Gear Box Condition	REFITTED	حالة الجير النظري
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>05 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
05.A Seat Condition	SEATS & HAND REST PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
<b>06 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
06.A Door Panel	LOOSE	لوحه بطانة الباب
06.B Power Window Switch	AUTO CENTER DOOR SWITCH NOT WORKING	مفتاح النافذه
06.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
<b>07 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
07.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
07.B Front Tyre	2018/2019 WORN OUT	الاطار الامامي
<b>08 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
08.A Smoke	WHITE SMOKE	دخان
08.B Visual Engine Condition	REFITTED, MINOR OIL LEAK & MISFIRING	حالة المحرك النظري
<b>09 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
09.A Indicator & Hazard light	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	الاشارات
09.B Revers Light	LEFT SIDE COVER DAMAGED	نور الرجوع للخلف
09.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.