CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945038
Transaction Date	04 Nov 2026, 16:46:54
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	24403595 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	MALC741C3M*******
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Accent
Model Year	2021
Color	White
Mileage	116424 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	REAR RIGHT SIDE INNER BEADING RUBBER MISSING	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية
01.F Door Handle &Lock	FRONT RIGHT MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Sign of back accident	BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR BOTH SIDE EXTENSION REPAIRED GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Other	DENT	اخري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED / CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT	اخري
11.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
11.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.