

TEST CERTIFICATE

Site Number
Transaction Number

05.A Visual Gear Box

05.B Road Test

06 Chassis Condition

Condition

840-Emirates Auctions 59650574 (CC10006) Transaction Date

28 Sep 2022, 11:54:30

Queue Number

597310



Chassis Number TMBGC4NW4M3110225

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer **Skoda**

Model Kamiq

Model Year 2021

Color Grey

Mileage 9562 Km

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification

o to the water of the		
DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	ОК	المكيف
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	MINOR SCRATCHES.	الصبغ
03.B Floor	UNDER FLOOR COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA.	الارضية
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى
05 Transmission Condition		الجير

ОК

NOT CHECK.

06.A Chassis CHECKED VISIBLE AREA OK.

الشاسيه

الشاصي

حالة الجير النظرى

فحص على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا
 تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من