



### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 26848200	Plate Category	:
Transaction Date	: 06 JUN 2021 11:19:18	Plate Number	:
Queue Number	: 346335	Import Doc. Ref.	: 2960 EA
Chassis Number	: 5TDBY68A5DS082960	Manufacturer/Model	: TOYOTA/SEQUOIA
Engine Number	:	Model Year	: 2013
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 185269

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
05.04 - Fenders		المذكار
06 General Items		الاشياء العامة
06.04 - Horn		الزامور
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		CHASSIS FRAME THICK RUST PROOFED.
		FRONT FENDER FRAMES, APRON, BULK HEAD REPAIRED.
		4WD SWITCH DIFFECTIVE NOT WORKING PROPERLY.
		BODY PORTIONS REPAINTED.

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.  
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط  
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية